关于淀川盛馀（合肥）高科技钢板有限公司废水总排口 PH 在线仪 0 值情况的说明

淀川盛馀（合肥）高科技钢板有限公司：

2022 年 6 月 25 日 5：30 分运维人员收到企业工作人员关于废水总排口 PH 在线分析仪 0 值情况的电话通知，6：15 分运维人员到达现场后立即对设备进行排查，现场 PH 在线仪主机测量数值显示正常，数采仪端显示 0 值并出现“通讯异常”（附图 1）提示，现场分析 PH 主机疑似因瞬时电压不稳导致信号输出模块受冲击受损(附图 2），导致无测量信号输出，导致数采仪端 PH 于 2022 年 6 月 25 日 4：40 分开始无输出信号 0 值传输。运维人员协调 PH 在线仪受损部件后，10：00 分开始对受损部件进行更换，重新对 PH 在线仪校准、校验，10：30 分设备恢复正常运行，复测水样 7.495，测量数据无异常。

特此说明，敬请悉知。

安徽省碧水电子技术有限公司运营部

2022 年 6 月 25 日

附图 1：


NET2
NET1
USB-H
USB-D
2022-06-25 06:16:15
监测因子 数据 数据标记 通道
总磷 0.438mg/l 正常N 串口通道3
累计流量 249707.000m3 正常N 串口通道4
瞬时流量 0.003l/s 正常N 串口通道4
化学需氧量 14.100mg/l 正常N 串口通道5
氨氮 0.910mg/l 正常N 串口通道6
PH值 0.000 通讯异常B 模拟量通道3
连接状态
平台1
4G
无线
已连接
未连接
ONEVIEW
合肥市·淀川盛馀(合肥...
2022-06-25
水印相机

附图 2：


SPH6H19A337
合肥市·淀川盛馀...
2022-06-25
水印相机